



PONUDA - DIJAGNOSTIČKO-PREVENTIVNI PREGLED TRAKCIONIH BATERIJA

jednokratna kontrola stanja baterije i punjača na lokaciji korisnika

Ponuda broj:		Datum:	
Kupac:		PIB / MB:	
Adresa:		Kontakt:	
Lokacija rada:		E-mail:	
Broj i tip baterija:		Rok važenja:	

Poštovani, dostavljamo ponudu za jednokratni dijagnostičko-preventivni pregled trakcionih baterija i osnovnu kontrolu punjača, namenjenu firmama koje žele da na vreme otkriju skrivene probleme i spreče neplanirane zastoje viljuškara i industrijskih vozila. Pregled se obavlja na lokaciji korisnika, bez obaveze zaključenja godišnjeg ugovora.

1. Cenovnik pregleda

Usluga	24 V	48 V	80 V
Dijagnostičko-preventivni pregled	70 EUR	140 EUR	280 EUR

Napomena: Cene se odnose na jednu bateriju i ne uključuju PDV i putne troškove. Za 3 ili više baterija odobrava se popust na ukupan iznos pregleda, u zavisnosti od broja baterija. Putni trošak obračunava se samo jednom.

2. Šta obuhvata pregled

- Merenja provodljivosti, otpora i napona - pojedinačno po ćeliji i za celu bateriju
- Kontrola gustine i nivoa elektrolita
- Merenje otpora međućelijskih veza
- Merenje otpora izolacije i curenja struje
- Termovizijsko snimanje svih ćelija, spojnica, kablova i konektora
- Osnovna kontrola punjača: napon, struja i ripl struja
- Pranje cele baterije paročistačem



Cilj prvog pregleda

Da korisnik dobije tačnu sliku stanja baterije na osnovu merenja, a ne pretpostavki, i da na vreme odluči šta može da nastavi da radi, šta treba pratiti, a šta treba sanirati.



Nakon pregleda korisnik dobija digitalni izveštaj sa statusom: **ISPRAVNO** / **RIZIČNO** / **KRITIČNO** i preporukom daljih koraka.



Telefon

+381 69 773 864



E-mail

sani.antikor@gmail.com



MB

2296430



PIB

115711912



ŠTA SE NE VIDI SPOLJA - A PRAVI TROŠAK

Viljuškar može da radi danas, a da baterija već ima problem koji će za nekoliko nedelja ili meseci izazvati pad kapaciteta, kvar ili neplanirani zastoј.

1

SLABE ČELIJE

pad napona i kapaciteta po ćeliji

2

LOŠE SPOJNICE

grejanje, gubitak snage i veći otpor

3

KISELINA I PRLJAVŠTINA

elektroprovodne naslage i korozija

4

CURENJE STRUJE

loša izolacija prema sanduku ili viljuškaru

5

PREGREVANJE

nejednaka temperatura ćelija i kontakata

6

PUNJAČ

nepravilan napon, struja ili režim punjenja

Šta korisnik dobija nakon pregleda

- Digitalni izveštaj sa rezultatima merenja
- Označene slabe ćelije, rizični spojevi i uočena odstupanja
- Termovizijske nalaze i osnovnu ocenu punjača
- Jasnu preporuku: nastaviti rad / pratiti / sanirati
- Predlog daljih koraka samo ako postoje tehnički i ekonomski razlog



ISPRAVNO

nastavlja rad



RIZIČNO

pratiti / sanirati



KRITIČNO

rešiti što pre

Šta nije uključeno u cenu pregleda

- Test kapaciteta kontrolisanim pražnjenjem
- Desulfatizacija i obnova kapaciteta
- Zamena ćelija, spojnice, kablova i konektora
- Popravka punjača/ispravljača
- Rezervni delovi, dodatna oprema i potrošni materijal

Svi dodatni radovi i delovi nude se posebno, tek nakon pregleda i saglasnosti korisnika.

Komercijalni uslovi

PDV	Nije uključen u navedene cene.
Putni troškovi	Obračunava se realan trošak dolaska na relaciji Sremska Mitrovica – lokacija korisnika – Sremska Mitrovica, prema važećoj ceni goriva, prosečnoj potrošnji 10 l/100 km i putarini.
Mesto rada	Pregled se obavlja na lokaciji korisnika.
Plaćanje	Po izvršenom pregledu i dostavljenom izveštaju.
Izveštaj	Dostavlja se u elektronskom ili pisanom obliku.



Ako nakon prvog pregleda budete zadovoljni našim radom, pristupom i dostavljenim nalazom, možete se odlučiti za godišnji ugovor o održavanju baterija, kao naredni korak ka planiranom, sigurnijem i pouzdanijem radu vaše flote.

Za korisnika: _____

Za Sani AntiCor: _____



Telefon

+381 69 773 864



E-mail

sani.antikor@gmail.com



MB

2296430



PIB

115711912